


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BONDYRZ
1. Nazwa MŁYN WODNY	2. Czas powstania 1924 r.	4. Adres Bondyrz 110A, dz. nr ew. gruntów 1583 oraz 1330/1	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  			5. Przynależność administracyjna województwo lubelskie powiat zamojski gmina Adamów
			6. Formy ochrony Gminna Ewidencja Zabytków Rejestr Zabytków nr A/1457 MPZP X/73/2003 z 14.11.2003

8. Historia, opis i wartości

Młyn wodny w Bondyrzu został zbudowany w 1924 r. przez Michała Kowalczyka. Pierwotnie wraz z papiernią (z 1904 r.) oraz gonciarnią tworzył zespół budynków zlokalizowanych nad rzeką Wieprz, po dwóch stronach śluzy. Młyn funkcjonował w oparciu o działanie koła przedsiębiernego, o średnicy 6 m i szer. 2,18 m oraz mocy 14,6 KM. W 1961 r. wprowadzono napęd elektryczny, w 1981 r. ponownie uruchomiono koło wodne. W 1981 r. przeprowadzono remont generalny obiektu. Na pocz. lat 90. XX w. wymieniono okna oraz oszalowanie ścian, a od zach. dostawiono dobudówkę mieszczącą silosy zbożowe. Naprawiono także dach i koło. Ostatnie prace modernizacyjne urządzeń podjęto latach 2008-2009. Młyn drewniany, konstrukcji słupowo-ramowej, z zewnątrz oszalowany deskami w układzie pionowym. Więźba dachowa płatwiowo – jętkowa, dachy kryte gontem i blachą. Założony na rzucie prostokąta z dobudówką od zach. Bryła prostopadłościenna, dwukondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Od pn. do ściany szczytowej przylega konstrukcja śluzy z kołem wodnym, także kryta dachem dwuspadowym, przybudówka zach. pulpitowym. W pełni zachowane jest wyposażenie techniczne młyna z wałem głównym i osadzonym na nim kołem podsiębiernym oraz wał roboczy transmisyjny z kołami pasowymi oraz razowiec (złożenie kamieni), walce, perlak, dynamo, cylindry i skrzynie.

Młyn reprezentuje znaczącą wartość jako w pełni zachowany zabytek techniki wraz z wyposażeniem technicznym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Młyn jest pod nadzorem właścicieli, którzy dbają o obiekt właściwie, jego stan zachowania – dobry.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jacek Studziński, 05.10.2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zab